

第六督导组安全生产明查暗访 题的整改报告

2024 年 11 月 14 日，国务院安委会综合检查组第六组对抚松县文旅行业安全生产工作开展明查暗访，检查长白山万达滑雪场，发现隐患问题 5 个。目前，5 个隐患问题均已整改完成，具体整改情况如下：

一、长白山万达滑雪场（隐患 5 个，已整改 5 个）

（一）1. 消防控制室配备操作人员不足。不符合《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010）5.2 消防控制室值班人员应符合以下要求 b）每班工作时间不应大于 8H，每班人员应不少于 2 人。

整改情况：已整改。增加值班人员，使其符合标准要求。

整改照片：

整改前：



整改后：



（二）云顶餐厅存在一氧气瓶且无防震胶圈。不符合《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）、《气瓶使用安全管理规范》（Q/SY1365-2011）。

整改情况：已整改。已经将气瓶退回至租赁单位。

整改照片：

整改前：



整改后：



（三）车库库房灭火器超期使用。不符合《消防设施通用规范》（GB55036-2022）10.0.8。

整改情况：已整改。已经将过期灭火器入库，后期统一报废处理。

整改前：



整改后：



（四）车库库房配电箱接线混乱，无配电线路图。不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015) 5.1.12；《建筑物电气装置第 5-51 部分：电气设备的选择和安装通用规则》（GB/T16895.18-2010) 514.51。

整改情况：已整改。按规范要求，梳理配电箱内接线，粘贴配电线路图。

整改照片：

整改前：



整改后：



（五）迂回站内电线沿地敷设未穿管防护。不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）15.1.2。

整改情况：已整改。按规范要求，将电线穿管防护。

整改照片：

整改前：



整改后：



长白山万达国际度假区开发有限公司管理分公司

2024 年 11 月 18 日