抚松县文旅局关于省应急厅反馈隐患问题 整改报告

2023年12月24日至25日,省安委会办公室会同白山市安委会办公室组成暗查暗访组,对我县文旅行业安全生产工作进行了暗查暗访,共涉及文旅行业事故隐患14个。为此,我局高度重视,立即召开专题会议,研究部署问题整改,举一反三,要求对文旅体行业再全面开展一次隐患大排查,坚决将事故隐患消灭于萌芽。现将整改情况作以报告:

- 一、在对长白山国际度假区开发有限公司管理分公司 (长白山万达滑雪场)检查时发现一般事故隐患 9 个:
 - (一)长白山万达滑雪场(6个,已整改完成6个)
 - 1. 自用食堂使用的燃气灶未设置熄火保护装置。

整改措施:食堂燃气灶已更换,设置熄火保护装置。



2.自用食堂的自动和面机无联锁装置;

整改措施:不合格设备已不再使用,新设备采购前手工和面。

3.自用食堂配电室前的配电箱无警示标志;

整改措施: 配电箱已张贴警示标志。



4.自用食堂后厨防火门损坏;

整改措施:后厨防火门已修理完毕。

整改后照片:





5.自用食堂后厨配电室防火等级不符合规范要求;

整改措施: 已重新拆建完毕。

整改后照片:



6.万达滑雪场 J 楼配电室内存放金属梯。

整改措施: 配电室金属梯已撤掉。



(二)长白山国际度假区香燃串城一般事故隐患 3 项 (3 个,已整改完成 3 个)

7.香燃串城灶间可燃气体报警器无声光报警功能。

整改措施: 已安装声光报警器。

整改后照片:



8.香燃串城灶间天然气管道法兰未做静电跨接。

整改措施: 已做静电跨接。



9.香燃串城使用的燃气灶未设置熄火保护装置。

整改措施:已设置熄火保护装置。



二、在对抚松县全民健身活动中心检查时发现事故隐患5个


(一)重大事故隐患整改情况2个

1.该中心未建立安全生产岗位责任制,未明确安全管理 机构或人员,未定期开展安全教育培训,未按规定进行应急 演练。

整改措施:

(1)我局已聘请第三方编制《应急资源调查报告》《事故风险辨识、评估报告》《突发事件综合应急预案》《突发事件现场处置方案》,全面建立安全生产岗位责任制、明确安全管理机构或人员、定期组织开展安全教育培训、按规定进行应急演练。(各项编制2月份可完成)

整改后照片:



整改措施:

(2)对中心员工开展了安全生产培训,培训内容涵盖《中华人民共和国安全生产法》《消防工作方针》等方面内容,并进行了培训考试。

整改后照片:



整改措施:

(3)中心组织开展了应急演练,确保全体员工人人懂安全、个个会应急。







2.现场检查发现:消防控制室有四人轮流值班,均未持证上岗;经查电工(王庆禄)无特种作业操作证(电工)

整改措施:

(1)中心消防控制室 4 名值班人员现已申请报考了安全员操作证,力争早日拿到证件,持证上岗,更加科学高效处理应急问题。

申报人员:王金磊、刘丽军、朱先强、娄伟强

(2) 中心新聘用持有特种作业操作证的冷伟为电工。















刘翮军 同志于2024 年01 月 22 日至 2024 年01 月 25 日参加數行业 生产经营单位安全生产管理人员安全培训,完成了规定课程的学习,经考核合格,其备安全生产任职资格。

特发此证。

培训单位 (4字)

发证日期:2024 年01 月 日

证书编号:安全资证 2024 字第-4005 号 220021197710080818

有效期: 三年 每年复审

姓名: 刘丽军

性别: 男

职称:

文化程度: 本科

单位抚松县文化广播电视和旅游局

位: (抚松县全民健身活动中心)

现任职务:安全管理人员

单位类型:一般行业

扫描全能王 创建

要報號 同志于2024年01月22日至2024年01月25日参加-股行业生产经营单位安全生产管理人员安全培训,完成了规定课程的学习,经考核合格,具备安全生产任职资格特发此证

有效期: 三年 梅年夏申



姓名: 娄伟强

性别: 男

职称:

文化程度: 专科

单位抚松县文化广播电视和旅游局 (抚松县全民健身活动中心) 现任职务:安全管理人员

AA II-AK SIII

单位类型:一般行业

建 扫描全能王 创建

王金磊同志于2024年 81月 22日至 2024年 01月 25日 8加一般行业生产经营单位安全生产管理人员安全培训,完成了规定课程的学习,经考核合格,具备安全生产任职资格。

特发此证

培训单位(五章)

发证日期:2024 年01 月25 日

证书编号:安全资证 2024 字第8 4006 号 2206211990020900 B 有效期: 三年 每年复申



姓名: 王金嘉

性别: 男

职称:

文化程度: 专科

单位: 抚松县文化广播电视和旅游局 (托松县全民健身活动中心)

现任职务: 安全管理人员

单位类型:一般行业

劉加 扫描全能王 创建

朱先强 同志 5024 年1 月22 日至 2024 年 01 月 25 日参加-教行业生产经营单位主要负责人安全培训,完成了规定课程的学习,经考核合格。 具备安全生产任职资格

特发此证

培训单位 (盖车)

发证日期: 2024年 月 日

证书编号:安全资证 2024 字幕-p003 号

220621197902130013

有效期:三年 每年基审



姓名: 朱先强

性别: 男 职称:

文化程度: 大专

单位: (抚松县文化广播电视和旅游局 (抚松县全民健身活动中心)

现任职务: 主要负责人

单位类型: 一般行业

■ 扫描全能王 创建







(二)一般事故隐患3个

3.一楼西侧乒乓球馆内配电箱(柜)都未设置警示标志整改措施:配电箱已张贴警示标识。

整改后照片: (配电箱警示标志照片)



4.配电箱(柜)门缺跨接线,无原理图,缺少相间隔片。 整改措施:已整改完毕。 整改后照片:对中心消防泵房配电箱(柜)门增设跨接线、原理图,安装相间隔片。

(三项整改照片)







5.消防泵房配电柜前未铺设绝缘胶板。

整改措施: 已铺设绝缘胶板。

整改情况:在中心消防泵房新铺设了绝缘胶板。

(绝缘胶板照片)

