

# 抚松县文化广播电视和旅游局文件

---

## 抚松县文广旅局关于长白山万达国际度假区 9月26日市安委办检查发现问题整改完 成报告

9月26日，市安委办、抚松县应急局、专家组等部门到度假区进行安全检查，检查共发现问题10项，现已全部整改完毕，详情如下：

### 一、长白山万达锦华度假酒店

（一）问题隐患：正门雨搭下电动车飞线充电。违反《公安部关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》三、规范电动车停放充电行为。公民应当将电动车停放在安全地点，充电时应当确保安全。严禁在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电。公民

应尽量不在个人住房内停放电动车或为电动车充电；确需停放和充电的，应当落实隔离、监护等防范措施，防止发生火灾

**整改情况：**整改完成。已清理。

**整改照片：**

整改前：



整改后：



**（二）问题隐患：**女更衣室防火门闭门器损坏。违反《中华人民共和国消防法》第二十八条。

**整改情况：**整改完成。已更换闭门器。

**整改照片：**

整改前：



整改后：



（三）问题隐患：安全出口消防专用线路敷设不符合规范要求。违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 10.1.7 条。

整改情况：整改完成。线路敷设金属管。

整改照片：



（四）问题隐患：地下一层隔油池有限空间未设置明显的安全警示标志（重大隐患）。违反《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条（一）。

整改情况：整改完成。张贴警示标识。

整改照片：



**（五）问题隐患：**宴会厅厨房天然气煲汤灶无自动熄火保护装置。违反《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024 第5.2.1.13 条。

**整改情况：**整改完成。已停用。

**整改照片：**

|                                                                                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 整改前：<br> | 整改后：<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**（六）问题隐患：**燃气供应企业对用户使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具未按规定采取书面告知用户整改等措施（重大隐患）。违反《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第九条（四）。

**整改情况：**整改完成。已书面下发整改通知。

**整改照片：**

|               |      |
|---------------|------|
| 整改前：<br><br>无 | 整改后： |
|---------------|------|

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、长白山万达国际度假区观光缆车

**（七）问题隐患：**山顶咖啡厅未设置安全出口标识。违反《中华人民共和国消防法》第十六条（二）。

**整改情况：**整改完成。已设置安全出口标识。

**整改照片：**

|                                                                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>整改前：</p>  | <p>整改后：</p>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**（八）问题隐患：**山顶咖啡厅配电柜无安全警示标识。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条。

**整改情况：**整改完成。已张贴安全警示标识。

**整改照片：**


|      |      |
|------|------|
| 整改前： | 整改后： |
|------|------|



**（九）问题隐患：**山顶咖啡厅违规储存汽油。违反《中华人民共和国消防法》第二十三条。

**整改情况：**整改完成。已清理。

**整改照片：**



### 三、小镇滑雪服务中心

**（十）问题隐患：**小镇滑雪服务中心正门处电瓶车飞线充电。违反《公安部关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》三、规范电动车停放充电行为。公民应当将电动车停放在安全地点，充电时应当确保安全。严禁在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为



电动车充电。公民应尽量不在个人住房内停放电动车或为电动车充电；确需停放和充电的，应当落实隔离、监护等防范措施，防止发生火灾。

**整改情况：**整改完成。已清理。

**整改照片：**

整改前：



整改后：

