


附件2

整改模板

序号	不符项目	整改措施	负责人	计划完成日期	实际完成日期	整改前	整改后
1	施工企业施工作业不按规范接电	按规范设置临电箱	吴传鹏	2024. 9. 30	2024. 9. 30		
3	施工企业高空作业未按要求佩戴安全带	按规范佩戴安全带施工作业	吴传鹏	2024. 9. 26	2024. 9. 26		
4	施工企业施工作业期间未按要求佩戴安全帽	按规范佩戴安全帽施工作业	吴传鹏	2024. 9. 26	2024. 9. 26		
	施工企业高空作业人员无登高作业证	更换有资质人员从事登高作业	吴传鹏	2024. 9. 26	2024. 9. 26		
5	靠山电防火门缺少闭门器（消防法16条1款2项）	加装闭门器	李日轩	2024. 10. 10	2024. 10. 7		
6	不止龙虾饭店厨房无防火分隔（GB55037-2022第4.1.3 条）	传菜口砌筑封死	李日轩	2024. 10. 10	2024. 10. 7		